

Таблица 20.

Место нахождение свалки ТБО	Собственник земельного участка под свалкой, наименование предприятия, ФИО руководителя, тел.; перечень правоустанавливаю- щих документов	Эксплуатирующая организация, наименование, ФИО руководителя, тел., правовое основание эксплуатации	Кол-во накопив- шихся отходов куб.м. (на 2007г)	На- чало эк- плуа- тации год	Площ. свалки га	Наличие разреши- тельной документа- ции (ПДО, ПДВ, ПДС), №, срок действия	Выявленные нарушения природоохранного законодательства, № протокола, дата, сумма штрафа, количество выданных предписаний, результаты лабораторных анализов
г. Курганинск 2 км Михайловско-го шоссе	Администрация муниципального образования Курганинский район	МУП "Горжилкомхоз" тел. (247) 2-25-87,2- 10-90	За 2006 год - 3200 тн	1998	7	Сведения отсутству- ют	Акт СЭС. Отходы принимаются без учета. Хозчасть не благоустроена, дорога не асфальтирована, отсутствует мониторинг за состоянием грунтовых вод и почв. Размещение отходов, из-за необустроенности свалки, осуществляется с нарушением требований СанПиН, предъявляемым к объектам размещения отходов производства и потребления. Предложена Разработка проекта обустройства свалки. Оборудование для сортировки твердых бытовых отходов. Рекультивация городской свалки.